

## REINIGUNG VON GEBÄUDE UND FAHRHABE NACH BRANDSCHADEN **SANIERUNG EINES GESCHÄFTSGBÄUDE**



Die Werkstatt, der zentrale Teil des Unternehmen, ist völlig zerstört.

### WAS IST PASSIERT?


- Pikettanruf
- Sofortmassnahmen wurden eingeleitet zur partiellen Wiederaufnahme der Aktivität
- Sicherung einsturzgefährdeter Teile
- Beseitigung, Räumung und Entsorgung des beschädigten Materials
- Sanierung von Gebäude und Mobiliar
- Sanierung von Dokumenten sowie von elektronischen und elektrischen Komponenten
- Bewertung und Ausführung der Renovationsarbeiten

## KOMPLETTE BESCHÄDIGUNG **FEUER ZERSTÖRT GESCHÄFTSGBÄUDE**

Sonntag, 10 Uhr morgens, erhalten wir einen Anruf auf unsere 24h Hotline. Ein Ladenlokal mit Werkstatt und Lager – eine Fläche von insgesamt 300m<sup>2</sup> – wurde Opfer der Flammen. Auch Gebäudeteile sind betroffen. BELFOR macht sich unverzüglich an die Arbeit, Sofortmassnahmen werden eingeleitet. Wir beginnen mit den Sicherheitsabgrenzungen, dem Abtransport der beschädigten Teile und versuchen die Unannehmlichkeiten der anderen Bewohner einzuschränken. Das primäre Ziel besteht darin, den normalen Geschäftsverlauf nicht zu unterbrechen. BELFOR räumt und saniert in einen Nebenraum das erforderliche Material, damit die Ladenöffnung am Montag garantiert ist. Der Kunde ist mehr als zufrieden. Unser prompter Einsatz und die professionelle Arbeit vor Ort veranlassen den Kunden, uns weitere Renovationsarbeiten in Auftrag zu geben.



Innenbereich eines beschädigten Druckers



Lagerbereich

### ZAHLEN DES EINSATZORTES

Reaktionszeiten und Besichtigung	2 Stunden
Einsatzbereitschaft	innert 2 Std. / 10 P.
Dauer	2 Wochen
Eingesetztes Personal	8 Personen
Arten der gleichzeitig durchgeführten Arbeiten	9
Beseitigtes Material	170 m <sup>3</sup>