


案例分析
風車



法國 - “巴別塔”的溝通案例

要復原一座 80 米高的風力發電機的高塔必須使用四種語言，即使對於 BELFOR 來說，也是件極不尋常的事！這表示要做好這件復原工作需要更良好的協調與溝通！對於法國風力渦輪機的這個真實案例而言確實是如此，因最初的電纜起火損壞了電氣櫃，以致污染物擴散至整個塔樓。由此案例證明瞭 BELFOR 國際網路的好處，而整個事件就從製造商通知德國 BELFOR Relectronic 後開始。當法國同事收到通知，當下立即派員前往現場。雖然及時抵達，但是，當其損害的性質和程度若是相當困難時，所謂“立即”一詞就成為相對的。例如，復原工作需要使用專業設備，而僅準備工作就需要三週時間。幸好法國成員是經過特殊訓練，使三個平臺都能在最短時間內完成更換。



巴別塔 駕馭風的力量！

多元化、國際化的優勢

在開闊的海面上，越是風大的地方就越能獲得更大的風能

為了能趕在極其緊迫的期限內完成任務，團隊的所有成員穿戴厚重的安全防護裝備，每天工作9小時，每週工作6天，但他們的努力得到了回報。

儘管講著四種不同的語言，但團隊之間的溝通與配合仍能有条不紊的進行，使得“巴別塔”於初秋時能重新恢復運營。

義大利 — 在斷電狀況下，BELFOR 依然能發揮強大的國際化優勢

第二個案例分析表明，當我們不能在事故現場解決損壞問題時，我們只需把“轉移”到另一個我們可以解決的地方，問題就解決了。

這是發生在一個新的 2 兆瓦風力渦輪機上的案例。由於技術上的缺陷，導致電纜被燒毀，使整座塔架和機艙都被煙塵嚴重污染。在進行了初步的損害評估後，BELFOR 在現場對塔架和機艙進行了主要的除汙工作。