

재난의 시계는 결코 멈추지 않으며, 우리도 멈추지 않습니다  
**선박 복구**



**BELFOR**는 어떻게 해서 고객을 곤경에서 구해낼 수 있었을까요?

교체하기 어려운 대형 변압기의 세척작업. (인도 시간이 긴) 전기캐비닛(E-cabinet)의 교체 대신 세척. 부식위험과 청소에 관한 조언. 이 작업을 위해서는 바하마(Bahamas) 자유 무역항에서 작업할 전자장비 세척전문가 4명과 팀장 2명이 필요하였습니다. 이들은 세척작업을 실시해야 할 뿐 만 아니라, 엔진 제어실과 기관실의 청소를 감독해야 합니다. BELFOR는 전기캐비닛의 인도시간이 길다는 점을 감안하고 작업을 시작했습니다. 우리는 일부 캐비닛을 교체하는 대신 세척하고 교체하기 어려운 대형 변압기도 세척하면 돈과 시간이 절약될 것이라고 고객님께 조언했습니다. 고객님은 부식문제와 청소에 대한 우리의 조언에 도움을 받았습니다. 이 작업은 3개월 후에 완료되었습니다.



신뢰받는

**BELFOR**의 조언

최대의 난제?

작업에서 가장 어려운 부분?

시간관념이 서로 다른 사람들과 함께 작업하면서 시한을 준수합니다. 우리는 이 부분을 고려했으며, 고객은 우리의 작업에 크게 만족했을 뿐 만 아니라, 최대한 이른 시간에 운용을 재개할 수 있었습니다.

**프로젝트 범위:**

중앙 배전반(switchboard), 엔진 제어실 장비의 세척, 기관실 전기캐비닛(E-cabinet)의 세척 및 기관실 청소감독.

손실사건: 화재

사업 유형: 컨테이너 선

프로젝트 규모: 275,000 €

프로젝트 기간: 3개월