



CASE STUDY

## Sati Group SpA Castel Maggiore (BO)


È il 6 giugno quando un incendio scoppia improvvisamente all'interno del locale mensa posto al piano terra della Sati Group, azienda leader nella produzione e nella distribuzione di nastri trasportatori, tubi industriali e tappeti in gomma. Le fiamme devastano il locale mensa danneggiando seriamente impianti a servizio del fabbricato, infissi e contenuto.

La contaminazione da fumo si diffonde però anche al vano scale, agli uffici, ai bagni e agli spogliatoi posti al piano terra e al primo piano del fabbricato rendendo inagibili i locali coinvolti.

### IL RITORNO ALLA NORMALITÀ LA SALA MENSA RIAPRE!

Immediatamente viene contattata BELFOR Italia che il giorno successivo all'incendio esegue il sopralluogo per valutare i danni causati dal rogo e identificare le prime misure di emergenza da intraprendere. Fondamentale è procedere con le attività di risanamento e bonifica della sala mensa completamente danneggiata dalle fiamme e dei locali coinvolti dalla contaminazione da fumo.

Il 16 giugno una squadra composta da tecnici BELFOR inizia con le prime attività di messa in sicurezza, rimozione e sgombero dei beni danneggiati dal calore e presenti all'interno del locale mensa. Seguono le attività di decontaminazione di locale mensa, uffici, corridoi, bagni, spogliatoi, locale tecnico al piano terra, vano scale e locali al piano primo. Anche gli impianti a servizio del fabbricato, gli arredi e le attrezzature non distrutte dal rogo vengono bonificati e risanati. Per neutralizzare gli odori e creare un ambiente totalmente salubre, i tecnici



BELFOR procedono con le attività di ozonizzazione degli ambienti.

Dopo sole 3 settimane dall'inizio delle attività di bonifica e decontaminazione i locali danneggiati tornano nuovamente agibili, permettendo così il ritorno al normale svolgimento delle attività aziendali.





#### LE PAROLE DEL NOSTRO CLIENTE

*“Ho già avuto modo di ringraziare i ragazzi in cantiere che oggi finiscono i lavori, ragazzi sempre disponibili, precisi e cortesi; volevo ringraziare anche tutti Voi per la professionalità, la serietà e la celerità con cui ci avete restituito in maniera impeccabile i locali danneggiati. È importante e doveroso per me farvi i nostri complimenti! Ancora grazie e un arrivederci, solo rigorosamente davanti a un buon caffè.”*

*Annalisa Roma  
Administration Office Sati Group*

#### SPECIFICHE DELL'INTERVENTO

<b>Data del danno:</b>	6 Giugno 2021
<b>Primo sopralluogo:</b>	7 Giugno 2021
<b>Inizio intervento:</b>	16 Giugno 2021
<b>Data fine intervento:</b>	9 Luglio 2021

