



Case Study

Crizaf - Saronno (VA)

Il 21 luglio, dopo diverse giornate di intense piogge e grandinate, l'azienda Crizaf di Saronno si allaga. L'intensità dell'evento atmosferico porta al cedimento della copertura, facendo entrare molta acqua sia nel locale archivio che nell'area di produzione. BELFOR viene contattata dal perito dell'assicurazione e il 24 luglio esegue il primo sopralluogo. Nel locale archivio sono evidenti i danni da bagnamento al controsoffitto e alla documentazione cartacea e i livelli di umidità rilevati nel locale sono molto alti. Tutta l'area produzione risulta interessata da bagnamento e su impianti produttivi e macchinari sono già in atto i processi corrosivi.


L'INTERVENTO DI BELFOR

LA PRODUZIONE RIPARTE

Il cliente ci conferma immediatamente l'ordine e già nel pomeriggio del 24 luglio i tecnici BELFOR avviano le prime attività di salvataggio e bonifica.

La prima fase dei lavori prevede innanzitutto la messa in sicurezza dell'area archivio con la rimozione dei pannelli in cartongesso del controsoffitto danneggiati e l'aspirazione delle acque residue a terra. L'intero archivio cartaceo viene poi coperto con teli in polietilene e vengono installati deumidificatori e turboventole per mitigare i danni.

In parallelo i tecnici BELFOR si occupano anche degli impianti produttivi e dei macchinari su cui eseguono le attività di stop-corrosion mediante applicazione di oli protettivi e deumidificazione.



Stabilizzato il danno, i tecnici BELFOR avviano la seconda fase dell'intervento con cui completano i lavori di bonifica e deossidazione degli impianti produttivi, dei macchinari e dei quadri elettrici.

Il 25 agosto riconsegniamo al cliente l'azienda completamente bonificata e pronta a riprendere finalmente a pieno regime la produzione.





LE PAROLE DEL CLIENTE

BELFOR mi è stata consigliata dal perito assicurativo, ma la conoscevo già: diversi anni fa era intervenuta a casa di mia cognata per un sinistro da incendio e lei si era trovata molto bene.

Grazie all'intervento di BELFOR sono ritornate operative la quasi totalità delle macchine che hanno subito danni da bagnamento. Sono complessivamente molto soddisfatto del lavoro svolto.

Claudio Cassinari, Titolare Crizaf

SPECIFICHE DELL'INTERVENTO

- Data del danno: 21 luglio 2023
- Primo sopralluogo: 24 luglio 2023
- Inizio intervento: 24 luglio 2023
- Fine intervento: 25 agosto 2023

