



Case Study

Dino Baffetti Castelfidardo

Sono le 5:30 del mattino del 14 marzo quando le fiamme divampano nel reparto produzione della Dino Baffetti di Castelfidardo, storica azienda italiana e simbolo delle fisarmoniche nel marchigiano. In pochissimi minuti le fiamme riducono in cenere decine di fisarmoniche pronte per essere consegnate in tutto il mondo. I vigili del fuoco riescono a circoscrivere l'incendio evitando danni ad altri uffici e magazzini, ma le ripercussioni sono pesanti. L'intervento delle squadre di BELFOR riporta ordine e "armonia" in azienda.



LE FISARMONICHE TORNANO A SUONARE

BELFOR ALL'OPERA PER LA BONIFICA

L'incendio ha causato numerosi danni nella parte esterna del fabbricato e al suo interno soprattutto nell'area centrale, reparto di assemblaggio e zona dell'innesco incendio, dove moltissimi prodotti pronti e semipronti sono andati distrutti.

Dopo il primo sopralluogo effettuato il giorno stesso dell'incendio, BELFOR interviene il 22 marzo con la messa in sicurezza del fabbricato: i tecnici BELFOR rimuovono tutte le parti pericolanti e il materiale combusto irrimediabilmente danneggiato. Si procede poi con la bonifica a pressione del fabbricato per neutralizzare e decontaminare i prodotti della combustione.

Nelle aree della falegnameria, del magazzino e degli uffici, che non sono state colpite direttamente dall'incendio ma presentano una forte contaminazione da fumo, i tecnici BELFOR procedono con la decontaminazione e la bonifica delle scaffalature, delle attrezzature e dei macchinari.

Dopo un mese e mezzo di duro lavoro, l'azienda, bonificata e risanata, è finalmente pronta per ripartire.





LE PAROLE DEL NOSTRO CLIENTE

"BELFOR ci ha spiegato quello che potevano fare e noi siamo rimasti convinti che era la soluzione migliore e che ci saremmo appoggiati a loro.

L'obiettivo era ripristinare tutto, bonificare tutto ma nel minor tempo possibile. È stato, per fortuna, molto veloce. I tecnici BELFOR sono stati preparati per fare bene il loro lavoro e farlo nel minor tempo possibile"

Genuino Baffetti

Titolare Dino Baffetti



SPECIFICHE DELL'INTERVENTO

- Data del danno: 14 marzo
- Primo sopralluogo: 14 marzo
- Inizio intervento: 22 marzo
- Fine intervento: 30 aprile

