



È la notte tra il 2 e il 3 ottobre quando un'ondata eccezionale di maltempo si abbatte sul Nord-Ovest, colpendo particolarmente alcune aree del Piemonte. Oltre un metro d'acqua, fango e detriti invadono aree urbane e zone industriali interrompendo bruscamente le normali attività quotidiane e lavorative.

Le conseguenze dell'alluvione colpiscono duramente anche la Guglielmi Spa, storica azienda italiana nel settore della rubinetteria che da tre generazioni si impegna nello sviluppo e nella realizzazione di prodotti nell'ambiente bagno, doccia, cucina e negli spazi outdoor.


LA PRODUZIONE RIPARTE


UN LAVORO DI SQUADRA PER UNA RIPRESA RAPIDA!

La mattina del 3 ottobre Guglielmi contatta il Pronto Intervento BELFOR che fin da subito esegue il sopralluogo per valutare i danni provocati dal sinistro e identificare le prime misure di emergenza da intraprendere.

Immediata appare la priorità di limitare i danni agli impianti produttivi e recuperare le merci in consegna per riavviare il prima possibile lo stabilimento e permettere all'azienda di tornare a essere nuovamente operativa.

Vengono dunque avviati i primi interventi di rimozione dei fanghi alluvionali e di salvataggio e ripristino dei beni danneggiati.






Dopo soli quattro giorni dal sinistro, grazie al lavoro di squadra e alla perfetta sinergia tra il team Guglielmi e BELFOR, il reparto spedizione viene ripristinato garantendo così, nel rispetto dei tempi, l'evasione degli ordini in essere.

Con l'arrivo delle squadre di tecnici specializzati iniziano anche le attività di bonifica elettronica e meccanica sugli impianti produttivi che, in pochi giorni, tornano nuovamente in funzione, permettendo alla Guglielmi di ripartire a pieno regime in meno di quattro settimane.

LE PAROLE DEL NOSTRO CLIENTE

„Il nostro team di cui siamo orgogliosi si è dimostrato affiatato, pronto a collaborare in una situazione di emergenza con grande determinazione e una gran voglia di ripartire. Il lavoro di squadra della nostra azienda è stato fondamentale, ma un sentito grazie va a BELFOR per la collaborazione, la professionalità e il coordinamento delle attività che, insieme al team di Guglielmi, hanno messo in campo per affrontare e gestire l'emergenza nel migliore dei modi.“



SPECIFICHE DELL'INTERVENTO

Data del danno:	3 ottobre 2020
Primo sopralluogo:	3 ottobre 2020
Inizio intervento:	4 ottobre 2020
Fine intervento:	6 novembre 2020

